

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Produktname(n)

536LiR

Beschreibung der Änderung

IPL-Updates

Anmerkungen

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Bemerkung
2015100001	Neue Seite mit wegen aktualisiertem elektrischen System hinzugefügten Positionen 1-9

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. nr.	Neue Teile-Nr.	Name	Exkl. Teilenummer	Bemerkung
A Schneideinheit	5	577 01 83-03	Trimmerschutz-Baugruppe	577 01 83-02	Neue Teilenummer
	8	577 02 21-03	Motorbaugruppe	577 02 21-02	Neue Teilenummer
					Frühere Pos 10 gelöscht
B Rohr	1-4				Neue Seite. Frühere Pos 7-10 gelöscht.
D Akkugehäuse	2	577 00 76-02	Gehäuse	577 00 76-01	Neue Teilenummer
	4	579 21 19-01	Schraube	503 21 66-74	Neue Teilenummer
	8	585 48 00-01	Feder	577 99 65-01	Neue Teilenummer
					Frühere Pos 11 gelöscht
E2 Elektrik	1-9				Neue Seite
E1 Elektrik	6	588 21 53-01	Kontrolleinheit	578 40 09-01	Beendet. Austauschkit 588 21 5 3-01
	7	577 02 21-03	Motorbaugruppe	577 02 21-02	Neue Teilenummer
	9	588 17 64-01	Fett		Neues Teil, siehe SB-1500008 zur Anwendung
F Zubehör	2	579 29 40-02	Trimmerkopf	579 29 40-01	Neue Teilenummer
	3	585 51 08-01	Gehäuse-Baugruppe	578 19 68-01	Neue Teilenummer
	8	583 89 71-01	Diagnosetool	581 19 23-01	Neue Teilenummer