

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Produktname(n)

545RX

Beschreibung der Änderung

1. Erhöhte Federkraft für geringfügig höhere Drehzahl bei Betätigung der Kupplung.
2. Verstärktes Startvorrichtungsgehäuse für mehr Stabilität in der Verankerung für die Seilrolle.
3. Neue Variante des Schalldämpfer-Kits für verbesserte Leistung bei hoher Geschwindigkeit.

Anmerkungen

Vollständig untereinander austauschbar.

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Bemerkung
2017-02	Kupplungsfeder
2017-02	Anlasser, Baugruppe
2017-02	Schalldämpfer-Kit

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. Nr.	Neue Teile-Nr.	Name	Exkl. Teilenummer	Bemerkung
Kupplung	11	505 43 53-02	Kupplungsfeder	505 43 53-01	
Anlasser	8	502 15 77-01	Anlasser, Baugruppe	523 34 30-01	
Schalldämpfer	1	574 38 11-05	Schalldämpfer-Kit	574 38 11-01	