

Ілюстрований список запчастин - оновлення IPL



Назва виробу(-ів)

545RX

Опис заміни

1. Збільшено жорсткість пружини зчеплення для збільшення швидкості моменту спрацювання зчеплення.
2. Підвищено жорсткість корпусу стартера у місці кріплення котушки стартера.
3. Новий глушник із покращеними характеристиками

Коментарі

Деталі повністю взаємозамінні.

Представлено починаючи з

Серійний номер / Дата	Примітка
2017-02	Пружина зчеплення
2017-02	Кришка стартера
2017-02	Глушник

Оновлення IPL

Назва сторінки	Номер	Новий артикул	Назва	Старий артикул	Примітка
Зчеплення	11	505 43 53-02	Пружина зчеплення	505 43 53-01	
Стартер	8	502 15 77-01	Кришка стартера	523 34 30-01	
Глушник	1	574 38 11-05	Глушник без каталізатора	574 38 11-01	