

# Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update

Produktname(n)

**545RXT**

Beschreibung der Änderung

Aufhängungen mit Verschleißschutz aus Kunststoff sind zu schnell verschlissen. Eine neue Verschleißplatte aus Edelstahl wurde konstruiert. Die Platte wird mit einem Band an der Aufhängung angebracht. Anweisungen hierzu finden Sie in der Servicemeldung.

Anmerkungen

Abwärts kompatibel

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Bemerkung
2016-08	Aufhängung und Verschleißplatte

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. Nr.	Neue Teile-Nr.	Name	Exkl. Teilenummer	Bemerkung
Aufhängung	12	581 97 90-03	Aufhängung	581 97 90-01	Siehe nachfolgende Abbildung.
Aufhängung	32	501 01 55-01	Verschleißplatte	586 20 27-01	

**581 97 90-01**



**581 97 90-03**

