

# Actualización de lista de piezas ilustrada (IPL)



Nombres del producto

H550XP/XPG

Descripción del cambio

1. Hemos introducido un nuevo conjunto de mecanismo de arranque (588 41 51-03) con un diseño mejorado para optimizar el flujo de aire alrededor del cilindro.
2. En el kit invernal hemos añadido una nueva cubierta de invierno que se adapta tanto a los mecanismos de arranque nuevos como a los antiguos.

Comentarios

Este cambio es completamente intercambiable.

Introducido en producción a partir de

Número de serie/fecha	Observaciones
S/N 20183900673	Válido para el mecanismo de arranque, conjunto 588 41 51-03.
S/N 20183900673	Válido para la carcasa del mecanismo de arranque 588 41 50-01.

Actualizaciones de IPL

Título de la página	N.º ref.	Ref. nueva	Nombre	Excluida ref.	Observaciones
Mecanismo de arranque	14	588 41 51-03	Mecanismo de arranque, conjunto	522 74 25-07	
	15	588 41 50-01	Cuerpo del mecanismo de arranque	522 74 13-04	
Accesorios	10	525 55 80-02	Funda de invierno	525 55 80-01	